



TECHNICKÝ LIST

BARVA NA LÁTKY A KOBERCE

Objednací číslo: 26802, 26812

Barva: černá a antracitová

Určený způsob použití: V autoopravárenství/barva

Obecná charakteristika: Barva na látky a koberce je uživatelsky přívětivý sprej pro osvěžení barev a barvení textilních čalounění a koberců v oblasti osobních a užitkových vozidel. Jednoduchá a rychlá eliminace skvrn a opotřebovaných míst. Poskytuje vysokou kryvost a dobrou přilnavost. Lze aplikovat na textilní materiály a díky specifickým přísadám také na gumové autokoberce.

Vlastnosti:

- Vysoce kvalitní akrylový nátěr
- Snadná aplikace
- Snadná obnova opotřebovaných míst na textilních rohožích, kobercích a střeších kabrioletů
- Skryje skvrny a sešlapaná místa
- Lze aplikovat na textilní a gumové autokoberce
- Tip: po každém nástřiku doporučujeme ještě mokré nástřik zpracovat štětcem, aby byla vlákna koberce navlhčená barvou neslepovala.

Technická charakteristika:

Základ pojiva: acryl

Zápach: rozpouštědlo

Vydatnost: v závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 400 ml stačí na cca 1,25-1,75m²

Teplotní odolnost: do 90 °C

Stabilita při skladování:

10 let, při správném skladování 10 let (=10°-25 °C, při vlhkosti vzduchu max. 60 %).

Velikost: sprej o objemu 400ml

Hodnota VOC: 238 g

Aplikace:

Před použitím si pečlivě přečtěte varovné texty na štítku a dodržujte je!

- Povrch musí být zbaven prachu.
- Před použitím důkladně protřepejte cca 2 minuty.
- Proveďte kontrolní nástřik
- Požadovaného výsledku dosáhnete nanesením několika tenkých vrstev v 5 minutových intervalech
- Tip: po každém nástřiku doporučujeme ještě mokré nástřik zapracovat štětcem, aby byla vlákna koberce navlhčena barvou a neslepovala se.

Pouze pro profesionální použití


Noste vhodný respirátor (doporučený typ A2/P3)

Sušení	Teplota	Suchý na prach	Suchý na dotek
	20°C, 50% vlhkost vzduchu	Po cca 5 min.	Po cca 30 min.

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanášené vrstvy.

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatečným příívodem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně + 10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80%.



Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.