

TECHNICKÝ LIST**2K BEZBARVÝ LAK NA SVĚTLOMETRY**

Objednací číslo:	11014
Barva:	průhledný
Určený způsob použití:	Výrobek na opravy automobilů
Obecná charakteristika:	<p>Bezbarvý lak 2K Headlight je speciálně bezbarvý velmi lesklý ve spreji dvousložkový transparentní lak. Je extrémně odolný vůči chemikáliím, pohonným hmotám a posypové soli, poskytuje vynikající UV ochranu a je odolný proti poškrábání. Těsní a chrání plastový povrch a zabraňuje vzniku "mlečné" vrstvy na světlometech</p> <ul style="list-style-type: none">-Velmi vysoká odolnost vůči chemikáliím- Vynikající UV ochrana- Rychlé schnutí- Chrání plastový povrch proti zvětrání a žloutnutí-Renovace světlometu na profesionální úrovni-Extrémně odolný proti oděru a poškrábání

Fyzikální a chemické údaje:**Základ pojiva:** 2K-akrylová pryskyřice**Vůně:** Rozpouštědlo**Stupeň lesku:** vysoký lesk, >85**Účinnost:** 200 ml – 0,3 – 0,4 m²**Tepelná odolnost:** do 90°C**Bod vzplanutí:** n.a.**Obsah:** 200 ml**Proces aplikace:**

Před použitím si pozorně přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

- Přiveďte aerosol na pokojovou teplotu, ideálně mezi 15°C a 25°C
- Zakryjte všechna místa, která by neměla být stříkána


- Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2/P3)
- Tužidlo je uvnitř samostatné kartuši
- Pro namíchání tužidla nejprve položte nádobu dnem vzhůru na rovnou plochu a sejměte ochranný uzávěr
- Vyjměte kovový kroužek a vložte jej skrz kovový kolík, zatáhněte za kroužek, co nejdál to lze
- Otočením kroužku o 360° otevřete vnitřní kartuši a uvolníte tužidlo
- Důležité: 3 minuty silně protřepávejte plechovku. před použitím
- Bezbarvý lak nanášejte v 1-2 nástříkech ze vzdálenosti 15-20 cm
- Vrstvy nanášejte ve 2-3 min intervalu
- Po cca. Po 5 minutách je čirý lak suchý a po cca. 7 hodin (20°C) plně vytvrzený

Podmínky zpracování:

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80%.

Sušení Teplota objektu 20 °C 50% reálné vlhkosti	Suchý na prach	Suché na dotek	Zcela suché
	5 min	4-5 h	7 h

Míchání 2K bezbarvého laku na opravu světlometů:



1. Odstraňte plastovou krytku
2. Protáhněte kroužek kovovým kolíkem a zatáhněte
3. Otočte kroužkem o 360° pro otevření kazety s tužidlem

Stabilita při skladování: 36 měsíců při 70°F (20°C), pokud je skladován v těsně uzavřených originálních obalech.

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list